

PREVENTION DES PERTES DE GRANULES DE PLASTIQUES INDUSTRIELS (GPI) DANS L'ENVIRONNEMENT

CERTI F 2109 - Avril 2023

Questionnaire d'audit basé sur les exigences du décret n° 2041-461 du 16 avril 2021

Entreprise audité : Site de : Activités du site :	PINARD EMBALLAGE Siège social: ROUTE D'EVRON BP 4- 01100 MARTIGNAT Etablissement secondaire: RUE DU MOULIN 01100 BELLIGNAT Etablissement secondaire : 700 RUE DE L'ANGE ZI SUD 01100 BELLIGNAT Production de GPI Manipulation de GPI Transport de GPI Stockage, logistique Recyclage Aires de lavage de citernes	Date :12 et 13 Octobre 2023 Auditeur : Cécilia Marouani N° affiliaire : 4233297 Durée de l'audit : 1,5 jour(s) Audit sur site : oui
---	--	---

cochez les cases correspondantes

Pinard emballage est spécialisée en extrusion et soufflage de facons plastiques. La société est créée en 1959. Au départ ,elle était spécialisée en injection puis a migré vers de l'extrusion dans les années 70. En 2007, l'entreprise se tourne vers le PET afin d'améliorer sa productivité et sa rentabilité. Elle a continué son développement en intégrant le PET recyclé pour ses productions.
 L'entreprise compte 118 collaborateurs répartis sur les 4 sites (2 production, un stockage et un de décoration).
 La plateforme logistique de Bellignat fait 7000 m2 .et entrepse les semis finis, les produits finis , un petit stock de granulés plastiques ainsi que le picking client.
 Pinard compte plus de 300 clients pour 57 millions de CA sur 2022. Elle dispose de 15 machines d'extrusions et 19 d'injection/soufflage permettant de produire 300 millions de facons

Contexte de l'organisme :

Site certifié / ISO 9001 / ISO 14001/BRC/...ou autre :

BPF pharma, Ecovadis, ISCC+, Clean sweep

Taille des granulés plastiques présents sur le site :

02 mm à 2,6 mm

1- EQUIPEMENTS	CONFORMITE	Commentaires (constats, documents analysés, lieux/zones audités...)	Actions correctives proposées par le client	Délai de mise en œuvre	Avis de l'auditeur sur les actions correctives proposées	NC Levée
1.1.	Conforme	Le site est doté d'équipements prévenant le rejet canalisé des granulés de plastiques industriels dans l'environnement : dispositifs de confinement et de récupération. Site d'Evron - Martignat et Bellignat (2 sites secondaires) Visite du site Procédure de référence : Procédure générale relative à la prévention de la perte des GPI dans l'environnement - 22/09/2023 indice B Instruction de déversement (PR2-PA-D2 MO 035) Consigne usage des poubelles (PR8-D4-D9) Consignes Vestiaires (PR8- P4-D8) Consigne Benne Orange (PR8-P4-D11) Procédure Nettoyage (PR8-PE) 16 filtres en géotextiles dans les regards stratégiques FT filtres pour bouches d'égout: géotextiles type chaussette - tissage dense qui ne laisse pas passer les grains entre 2 et 2.6 mm du site. 5 regards disposent de filtres à mailles fines Réseau d'eau pluviale site d'Evron équipé d'un déshuileur pour la récupération: - points propreté: 19 présents sur le site de Evron - balai/ balayette/pelle/scotch et dérouleur (si nécessité de fermer des sacs sur la zone) Logistique Bellignat: 1 point propreté et 6 filtres en géotextiles installés Bellignat: 2 point propreté et 7 grilles à maille fine dans les regards stratégiques Chaque site dispose d'un kit d'urgence GPI/obturation Aspirateurs industriels présents sur chaque site + aspirateur portable pour l'extérieur				
1.2.	Conforme	Les équipements et dispositifs en place sont adaptés aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents sur le site. Vu sur tous les sites: FT filtres pour bouches d'égout: géotextiles type chaussette - tissage dense qui ne laisse pas passer les grains entre 2 et 2.6 mm du site. Relevé et vérification sur site grille adaptée à la granulométrie des GPI du site 2 x 2,6 - résultat pied à coulisse 1,8 sur le fond donc adaptée à la granulométrie du site				
2- PROCEDURES						
2.1.	Conforme	Des procédures de prévention de la dispersion des granulés sont gérées et communiquées. Site de Martignat et de Bellignat (2 sites) Procédure de référence : Procédure générale relative à la prévention de la perte des GPI dans l'environnement - 22/09/2023 indice B Instruction de déversement (PR2-PA-D2 MO 035) Consigne usage des poubelles (PR8-D4-D9) Consignes Vestiaires (PR8- P4-D8) Consigne Benne Orange (PR8-P4-D11) Procédure Nettoyage (PR8-PE) Consigne PR8-P4-D7 - Instruction transporteurs Communication aux collaborateurs via formations GPI - Vu émargement et interrogation collaborateur sur procédure à suivre				
2.2.	Conforme	Les procédures sont adaptées aux dimensions des granulés de plastiques industriels présents sur le site Site de Martignat et Bellignat (2 sites) Vérifications dimensions sur filtre >1,8 Géotextiles à maille serrées précision de la granulométrie dans la procédure :Procédure de référence : Procédure générale relative à la prévention de la perte des GPI dans l'environnement - 22/09/2023 indice B				
2.3.	Conforme	Les zones où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être rejetés ou répandus accidentellement dans l'environnement sont identifiées. Site de Martignat et Bellignat (2 sites) Analyse des zones à risques pertes des GPI dans l'environnement - 10/10/23 avec cotation risque brut et risque résiduels Plan des sites avec identification des zones à risques précisant les zones de stocks, les points propreté, les zones à risques, les bennes, les grilles d'eau pluviales, kit de nettoyage et le déboureur. Zone du rebroyage est confinée.				
2.4.	Conforme	Les emballages utilisés pour le stockage et le transport des granulés de plastiques industriels sont conçus et manipulés de sorte à minimiser le risque de dissémination dans l'environnement. Site de Martignat et Bellignat (2 sites) CCK transporteurs- PR7-P1-D3 du 28/09/2023 précisant les règles à suivre en cas de perte/fuite accidentelle. Mail à tous les fournisseurs s en provenance de la Direction- sensibilisation au GPI et règles inhérentes. : 1/02/2023 utilisation des conditionnements suivants: - Sac de 25 kg sur palettes de 55 Sacs - Big Bags de 500 à 1000 kilos - Octabin de 500 à 1300 kilos Règles de manutention + sensibilisation des collaborateurs Nettoyage journalier des postes de travail Audits semestriels: juillet 2023 intégrant la vérifications des contenants: sacs, BB, Octabins, Bennes, Canalizations, containers et poubelles. Audit zone morte 4xam: Juillet 2023 prochain en NOV- Procédures Nettoyage atelier et contrôle des équipements - PR8-P3-D1				
2.5.	Conforme	Ces emballages sont vérifiés périodiquement. Site de Martignat et Bellignat (2 sites) Audits semestriels - PR8-P4-D12 Juillet 2023 intégrant la vérifications des contenants: sacs, BB, Octabins, Bennes, Canalizations, containers et poubelles. Audit zone morte 4xam: Juillet 2023 prochain en NOV- Procédures Nettoyage atelier et contrôle des équipements - PR8-P3-D1 Rapport de Juillet 2023: Planning des audits GPI vu planning 2023 et 2024 (semaine 3)				
2.6.	Conforme	Les granulés plastiques industriels répandus accidentellement sur le site sont ramassés et confinés. Site de Martignat et Bellignat (2 sites) Procédure de référence : Procédure générale relative à la prévention de la perte des GPI dans l'environnement - 22/09/2023 indice B Instruction de déversement (PR2-PA-D2 MO 035) Consigne usage des poubelles (PR8-D4-D9) Consignes Vestiaires (PR8- P4-D8) Consigne Benne Orange (PR8-P4-D11) Procédure Nettoyage (PR8-PE) Les GPI récupérées sont mises dans les poubelles dédiées (équipées de sacs plastiques) , puis les sacs plastiques sont déversés dans les bennes grises dont les sacs sont déversés dans la benne orange à l'extérieur (sacs fermés) joints au niveau des portes. 16 filtres en géotextiles dans les regards stratégiques FT filtres pour bouches d'égout: géotextiles type chaussette - tissage dense qui ne laisse pas passer les grains entre 2 et 2.6 mm du site. 5 regards disposent de filtres à mailles fines Réseau d'eau fluviale site d'Evron équipé d'un déshuileur récupération: - points propreté: 19 présents sur le site de Evron - balai/ balayette/pelle/scotch et dérouleur (si nécessité de fermer des sacs sur la zone) Chaque site dispose d'un kit d'urgence GPI/obturation Aspirateurs industriels présents sur chaque site + aspirateur portable pour l'extérieur Visites et nettoyages journaliers pas de grilles vers réseaux d'eau commun dans les ateliers Les filtres sont vérifiés lors des visites trimestrielles.				
2.7.	Conforme	Les bassins de rétention situés en amont des équipements de confinement et de récupération des granulés sont nettoyés régulièrement. Site de Martignat: Rétention des eaux souillées suite à incendies en aval- bypass et un confinement des eaux vers le bassins puis les eaux sont traitées via le déshuileur nettoyage 1 fois par an du déshuileur Sites de bellignat (*2): connecté au réseau commun				

2.8	Les abords du site placés sous le contrôle de l'exploitant sont nettoyés régulièrement.	Conforme	<p>Site de Martignat et Bellignat (2 sites): nettoyage extérieur est réalisé après les visites zones mortes une fois tous les mois</p> <p>contrôle des regards et changement des chaussettes si nécessaires + nettoyage des grilles de filtration</p> <p>Site de martignat: dernière visite zone morte: 4 Juillet 2023</p> <p>Prochaine visite Vendredi 10 Novembre 2023</p> <p>visite de site: constatation d'un site propre</p>				
2.9	Le bon état de fonctionnement des équipements et dispositifs de confinement et de récupération est vérifié régulièrement (maintenance, contrôle périodique)	Conforme	<p>Site de Martignat et Bellignat (2 sites):</p> <p>Visite journalière</p> <p>Visite zone mortes 4*/an - procédure précisant des éléments propres à la gestion des GPI sur le site.</p> <p>Audit semestriel</p> <p>contrôle des regards et changement des chaussettes si nécessaires + nettoyage des grilles de filtration</p> <p>dernière visite zone morte: 4 Juillet 2023</p> <p>Prochaine visite Vendredi 10 Novembre 2023</p> <p>visite de site: constatation d'un site propre</p> <p>Plan de maintenance des équipements : planning annuel préventif par machine: Vu ADX/ 59 et fiche de demande d'intervention</p> <p>Vu Check list de vérification journalière</p>				
3- FORMATION, SENSIBILISATION							
3.1	Le personnel et les tiers intervenant sur le site sont formés et sensibilisés (affichage, procédures, plan de prévention...)	Conforme	<p>Site de Martignat et Bellignat (2 sites)</p> <p>Vu support de sensibilisation des collaborateurs P88-P4-D10 Ind 1</p> <p>Vu émargements des collaborateurs</p> <p>Fiche d'accueil d'habilitations des collaborateurs - PR5-P2-D12 mentionnent la formation GPI</p> <p>Audit de poste permettant de valider l'habilitation et la connaissance des GPI- PR2-P5-D3</p> <p>Vu Accueil et habilitation Mr X- 6/06/23</p> <p>Support de formation transmis en vidéo sur les écrans internes</p> <p>Panneaux d'identification zone à risques présents dans les ateliers dans différentes zones</p> <p>Chaque nouvel arrivant est formé à son entrée + émargement</p> <p>Communication visuelle avec panneaux attractifs</p> <p>Panneaux de sensibilisation à l'attention des transporteurs affichés</p> <p>Interrogation de collaborateur sur procédure en cas d'épandage accidentel</p> <p>Vu Feuilles d'émargement des Formations sur les 3 sites</p>				
4- CONTRÔLE INTERNE							
4.1	Des contrôles internes semestriels du respect des procédures sont menés.	Conforme	<p>Site de Martignat et Bellignat (2 sites)</p> <p>Visite journalière</p> <p>Visite zone mortes 4*/an - procédure précisant des éléments propres à la gestion des GPI sur le site.</p> <p>Audit semestriel: Vu rapport d'audit du 7/07/2023</p> <p>contrôle des regards et changement des chaussettes si nécessaires + nettoyage des grilles de filtration</p> <p>Audit de poste intégrant les habilitations et les GPI</p> <p>Exercices de déversements GPI - P88-P4-D18 - complétée en réel lors d'un déversement- Vu 2023-RF-086 exercice du 29/09/2023</p>				

Conclusions de l'audit : La prévention de la perte des granulés plastiques dans l'environnement est maîtrisée dans toutes ses dimensions. Le site dispose de moyens de préventions efficaces et le suivi est régulier. Des contrôles sont effectués journalièrement et trimestriellement afin de s'assurer que les moyens de maîtrise sont disponibles et en état de fonctionnement. Des points progrès permettant de pallier au déversement accidentel ont été installés à proximité des zones à risques. Les collaborateurs sont formés et sensibilisés par des campagnes de communication visuelles et des formations en présentielles.

Des audits sont prévus et réalisés conformément au programme défini.

Le site et ses abords sont maintenus propres journalièrement. Les procédures disponibles permettent d'apporter un cadre dans la gestion des GPI.

Avis favorable face aux dispositions du décret inhérent.

AVIS

FAVORABLE
NON FAVORABLE

supprimer la mention inutile

L'exploitant met à disposition du public sur son site internet l'attestation de conformité ou une synthèse du/des rapport(s) d'audit, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi.